

河南强降雨持续引发多城内涝 气象部门发布橙色预警应对措施全解析

河南强降雨持续引发多城内涝 气象部门发布橙色预警

自7月下旬以来，河南省遭遇大范围持续性极端降雨，郑州、洛阳、平顶山等18个地市累计降雨量突破历史同期极值。截至8月15日，全省仍有6个国家级气象观测站持续发布暴雨红色预警，郑州、开封等地出现严重内涝，地铁1号线、2号线多站点停运，京港澳高速郑州段实行单幅双向通行。中央气象台预计强降雨将维持至8月18日，需防范次生灾害风险。

交通出行受影响 这些路段需重点关注

受积水影响，郑州市二七广场、紫荆山、人民路等交通枢纽周边形成3米以上深积水区，地铁5号线东大街站已实施临时停运。洛阳洛龙区龙门大道与王城大道交叉口出现半幅道路封闭，建议绕行古城快速路。高速方面，许广高速许昌段K1422+800处连续发生3起追尾事故，救援车辆滞留现场。建议出行前通过"河南高速通"APP查询实时路况，驾车人员需配备应急三角牌，水深超过轮胎一半时禁止通行。

居民居家防潮防漏 室内应急物资清单

郑州某小区地下车库水深达1.5米，导致20余辆私家车进水。居民需重点检查地下室、阳台排水系统，郑州金水区已向3.2万户发放防水沙袋。建议储备物资包括：应急照明灯（续航 ≥ 8 小时）、防潮剂（每平方米用量0.5kg）、便携式发电机（功率 $\geq 500W$ ）、防滑垫（面积 $\geq 2m^2$ ）。特别提醒老旧小区居民，若发现墙体渗水超过3cm/24小时，应立即联系物业处理。

农田积水如何排水 灾后补救措施

平顶山郏县30万亩玉米地受淹，积水深度普遍超过30cm。排水建议采用三级体系：表层积水（ $< 20cm$ ）用农用抽水泵（流量 $5m^3/h$ ）抽排；中期积水（20-50cm）启用电动离心泵（扬程 $\geq 15m$ ）；深层积水（ $> 50cm$ ）需组织人工挖掘排水沟（坡度1:5）。灾后补救需在积水退去后48小时内进行，每亩追施氮肥（15-20kg）并喷施多菌灵（浓度0.3%）。

| 排水方式 | 适用水深 | 效率 (m^3/h) | 成本 (元/亩) |

|-----|-----|-----|-----|

| 抽水泵 | 0-30cm | 5-10 | 80-120 |

| 排水沟 | 30-80cm | 15-20 | 150-200 |

| 电动泵 | 80-150cm | 30-50 | 200-300 |

商业设施防涝重点区域及防护方案

郑州航空港区物流园区因地下管网堵塞，导致3个仓储区出现2米深积水。商业综合体需重点关注配电室、电梯井、地下停车场三个关键区域。防护措施包括：加装液位报警器（灵敏度10cm）、使用防水

挡板（高度 $\geq 50\text{cm}$ ）、配置备用发电机（功率 $\geq 100\text{kW}$ ）。郑州万象城已采用"三级防水体系"：地砖下铺设排水网（间距 30cm ）、地面增设导水槽（坡度 2% ）、屋顶安装雨水收集系统（容量 500m^3 ）。

FAQ

Q：普通家庭如何快速检测房屋渗漏？

A：使用荧光染色剂（滴入水管观察24小时）可定位渗漏点，若检测到渗漏面积 $>0.5\text{m}^2$ 需联系专业防水公司。

Q：灾后如何处理受潮衣物？

A：阴凉通风处悬挂晾晒（湿度 $\leq 70\%$ ），霉变衣物用 50°C 温水浸泡30分钟后再清洗。